



FISCALIZA SÃO JOSÉ BAIRROS – 22ª EDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Bairro Centro Histórico / Ponta de Baixo

Visita realizada no dia 04/07/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Local	Secretaria Responsável	Observado
Refletores atrás da UBS Sede	Secretaria da Casa Civil	- Relatos da comunidade local de que os refletores que se encontram atrás da Unidade de Saúde do Centro estão sem funcionamento.
Trapiche do Centro Histórico	Secretaria da Infraestrutura	- O Trapiche está necessitando de reparos, sendo possível visualizar partes com ferros oxidados e as artes no chão estão praticamente apagadas.
Trapiche do Balneário Guararema	Secretaria da Infraestrutura	- O Trapiche está necessitando de reparos, sendo possível visualizar tábuas levantadas.
R. Bruno Mallmann	Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito	- Rever a possibilidade de estacionamento em somente um lado da via, pois em diversos momentos, ao haver carros aos dois lados é possível verificar a dificuldade de mobilidade por parte daqueles que trafegam na região.
Horários de ônibus na Ponta de Baixo	Jotur	- Aumento de disponibilidade de horários
Ponto Inicial da Beira-Mar (Próximo a Prefeitura)	Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos	- Revitalização da academia ao ar livre, visto a falta de equipamentos e falta de manutenção nos equipamentos.

GABINETE DA LIBERDADE (Gabinete 21)

Praça Arnaldo de Souza, 38 – Centro – São José – CEP: 88103-005

Fone: 3029-1312 – Whats: 9809-4198 – www.cryslan.com.br – contato@cryslan.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Rua José Lino Kretzer	Secretaria da Infraestrutura	- Foi observado a diversos pontos com buracos e remendos. Sugerimos o estudo para revitalização da manta asfáltica pela rua.
Rua Daria Merize Koerich	Secretaria da Infraestrutura	- Foi observado a diversos pontos com buracos e remendos. Sugerimos o estudo para revitalização da manta asfáltica pela rua.
Rua do Imperador, nº 35	Secretaria da Infraestrutura	- Foi observado a diversos pontos com buracos. Sugerimos o realinhamento das lajotas. (Anexo I e II)
Rua Dr. Homero de Miranda Gomes	Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos	- Em diversos trechos, principalmente entre a praça do Centro Histórico e a entrada do bairro Fazenda Santo Antônio foi possível verificar as calçadas estreitas, colocando os pedestres que transitam por ali, em risco.
Rua Assis Brasil	Secretaria da Infraestrutura	- Foi observado a diversos pontos com buracos e remendos. Sugerimos o estudo para revitalização da manta asfáltica pela rua.

Anexos

Anexo I



Anexo II



Vereador de São José





Câmara Municipal de São José - Santa Catarina

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José/SC

INDICAÇÃO Nº _____ / _____

O Vereador signatário, na forma regimental solicita a Vossa Excelência o envio de expediente ao Senhor Prefeito e ao Secretário da Casa Civil, sugerindo distribuição entre as secretarias para providências nas demandas expostas no relatório em anexo, a partir de visita ao bairro Centro e Ponta de Baixo, neste município.

Câmara Municipal de São José, 05 de julho de 2023.

Cryslan Jorjan de Moraes
Vereador





Câmara Municipal de São José - Santa Catarina

JUSTIFICATIVA

A partir de visita ao bairro, foram observados diversas demandas dos moradores da região do Centro Histórico e Ponta de Baixo, as quais estas foram mencionadas em formato de relatório, onde foram pontuados os locais visitados e suas respectivas demandas, direcionando a secretaria responsável.

Câmara Municipal de São José, 05 de julho de 2023.

Cryslan Jorjan de Moraes
Vereador

