



MEGA FISCALIZAÇÃO – 1ª EDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Abrigo de Passageiros



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



O PROGRAMA

Fiscalizar é dever moral daqueles que se propõem a representar a população. Assim, em observância a necessidade da atuação mediante fiscalização externa, nos termos constitucionais, o vereador atua como parte do ente municipal de modo a subsidiar, além da produção legislativa, a fiscalização ativa do município, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Em vista disso, com fulcro no artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, exercendo as prerrogativas da vereança, também, junto à Lei Basilar Municipal, sendo essa a lei orgânica de São José, em seu inciso XI, do artigo 31, o vereador passa a ser o responsável pela acompanhamento, fiscalização e eventuais notificações dos atos exercidos pelo executivo municipal.

Em vista destas prerrogativas e a fim de aprimorar ainda mais o papel de fiscalização, foi desenvolvido o Programa Fiscaliza São José, com o objetivo de dar à população josefense a maior visibilidade dos atos públicos, bem como o atendimento ao anseio social e democrático das demandas sociais, para, dessa forma, melhor atender a população.

A partir disso, com o objetivo de ampliar a atuação do Fiscaliza São José, foi criado o Programa Mega Fiscalização, um novo braço desse primeiro, que busca enfrentar um problema específico, que seja generalizado e que impacte a vida de uma coletividade. Nesta 1ª edição, a Mega Fiscalização foi dos abrigos de passageiros do município.

Por conta disso, optou-se por um caráter colaborativo, buscando, a partir do engajamento dos moradores, a construção coletiva deste relatório, a partir da realidade cotidiana de moradores dos diversos bairros do Município, que nos enviaram via WhatsApp fotos dos abrigos que utilizam, seus endereços e suas considerações.

O resultado de todo esse esforço coletivo tem como resultado o relatório abaixo.



Endereço

Kobrasol - Marginal BR 101, próximo ao número 414 (após a Tropicilha Grill Churrascaria)

Fotos



Observações

Ausência de vidros, fachada do teto soltando e estrutura danificada.




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Nossa Sra. do Rosário - Rua Paulino Pedro Hermes, próximo ao número 740 (antes da DVA Jeep)

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço
Forquilha - Rua Pedro Álvares Cabral, próximo ao número 514 (ao lado do Studio Éricka Ramos)
Foto

Observações



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Sertão do Maruim - SC-281, próximo ao número 3025 (em frente Nunes Autocenter Sertão Elétrica e Mecânica)
Foto


Observações
Ausência de abrigo



Endereço

Kobrasol - José Gonzaga Regina de Lima, próximo ao número 340

Foto



Observações

Ausência parcial de cobertura



Endereço
Kobrasol - Rua Antônio Scherer, próximo ao número 669
Foto
Observações
Estrutura corroída

Endereço
Kobrasol - Rua Koesa, próximo ao número 207 (ao lado do Bokas Kobrasol)
Foto



Observações

Fachada do teto soltando



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Campinas - Avenida Presidente Kennedy, próximo ao número 586 (em frente a Loja Magazine Luiza)

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço
Kobrasol - Rua Zenir Kretzer Borges, próximo ao número 180 (em frente ao Condomínio Vecchia Milano)
Foto

Observações
Ausência de cobertura



Endereço

Barreiros - Rua José Victor da Rosa, próximo ao número 419

Foto



Observações

Ausência de proteções laterais




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Barreiros - Rua José Victor da Rosa, próximo ao número 418

Foto



Observações

Ausência de abrigo




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Kobrasol - José Gonzaga Regina de Lima, próximo ao número 110

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Kobrasol - Rua Caetano José Ferreira (em frente a Padaria e Confeitaria Pão da Esquina)
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço

Praia Comprida - Rua Constancio Krumel, próximo ao número 1912 (ao lado do Santa Villa São José Food Park)

Foto



Observações

Ausência de fachada do teto




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Praia Comprida - Rua Constancio Krumel, próximo ao número 2796 (em frente ao Posto Ale)
Foto

Observações
Ausência de fachada do teto




Endereço
Campinas - Avenida Irineu Bornhausen, próximo ao número 884
Foto

Observações
Pilares extremamente enferrujados



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Campinas - Avenida Irineu Bornhausen, próximo ao número 119
Foto

Observações
Pilares extremamente enferrujados




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Campinas - Rua Irmãos Vieira, próximo ao número 56 (em frente a Milium)

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço
Kobrasol - Rua Adhemar da Silva, próximo ao número 335
Foto

Observações
Luz queimada



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Potecas - Rua João José Martins (após o CEI Professor Lindomar Antônio Fabro)
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço
Kobrasol - Rua Antônio Scherer, próximo ao número 341
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço
Serraria - Rua Jeremias Eugênio da Silva (Final de linha do ônibus direitão)
Foto

Observações
Abrigo caindo



Endereço
Serraria - Marginal BR 101, próximo ao km 200
Foto

Observações
Ausência de vidros e iluminação adequada



Endereço
Campinas - Rua Augusto Salles Koerich, próximo ao número 100
Foto

Observações
Vidro pichado e fachada deteriorada



Endereço
Ipiranga - Rua Arnaldo Pedro Meira, próximo ao número 532
Foto
Observações
Ausência de abrigo



Endereço
Centro - Rua José Lino Kretzer, próximo ao número 915
Foto

Observações
Ambiente deteriorado, com falta de acessibilidade, presença de mato e vidros sujos



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Sertão do Maruim - Rua José Benedito Petry (em frente a antiga UNIVALI)
Foto

Observações
Bastante enferrujado e coluna quebrada



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Kobrasol - Rua Delamar José da Silva, próximo ao número 259

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Serraria - Marginal da BR 101, Km 199, próximo ao número 5749

Foto



Observações

Abrigo sujo e pichado



Endereço
Forquilha - Rua João Honorato Silveira, próximo ao número 989
Foto

Observações
Abrigo sujo



Endereço

Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 6556

Foto



Observações

Falta de vidro



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 7366

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 9880
Foto

Observações
Ausência de vidro



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 9975

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 8270
Foto

Observações
Ausência de vidro lateral e presença de mato no local



Endereço
Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 6268
Foto

Observações
Abrigo sujo e presença de mato no local



Endereço
Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 5990
Foto

Observações
Abrigo começando a enferrujar, com ausência de parte do teto e vidros



Endereço

Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 5654

Foto



Observações

Vidro pichado



Endereço

Forquilha - Rua Antônio Jovita Duarte, próximo ao número 5423

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Forquilha - Avenida José Francisco Coelho, próximo ao número 4
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço

Sertão do Maruim - SC-281, próximo ao número 2823


Foto



Observações

Abrigo inadequado



Endereço
São Luiz - Marginal BR-101, próximo ao número 2111
Foto

Observações
Vidro pichado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Centro Histórico - Rua Coletor Irineu Comeli, próximo ao número 1710
Foto

Observações
Abrigo sem proteções traseiras e laterais



Endereço

Centro Histórico - Rua Coletor Irineu Comeli, próximo ao número 1233

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Centro Histórico - Rua Coletor Irineu Comeli, próximo ao número 1060

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Centro Histórico - Rua Coletor Irineu Comeli, próximo ao número 656

Foto



Observações

Ausência de abrigo



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN





Endereço

Kobrasol - Rua Antônio Scherer, próximo ao número 611

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Campinas - Avenida Presidente Kennedy, próximo ao número 1175

Foto



Observações

Ausência de vidro de proteção lateral



Endereço
Kobrasol - Rua Adhemar da Silva, próximo ao número 545
Foto

Observações
Abrigo começando a enferrujar



Endereço
Forquilha - Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, próximo ao número 1215 (em frente ao supermercado JVargas)
Foto

Observações
Ausência de cobertura e proteção traseira, e presença de ferrugem



Endereço

Barreiros - Rua Hipólito Henrique Pflieger, próximo ao número 1508 (em frente a All Gym)

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Areias - Marginal BR 101, próximo ao número 686 (em frente ao Mf Pneus Auto-Center)

Foto



Observações

Levemente pichado



Endereço
Areias - Marginal BR 101, próximo ao número 523 (após a F & A Veículos)
Foto

Observações
Levemente pichado



Endereço

Kobrasol - Avenida Delamar José da Silva, próximo ao número 155

Foto



Observações

A princípio está em bom estado




Endereço
Ipiranga - Rua Eliane Mota, próximo ao número 838
Foto
Observações
A princípio está em bom estado



Endereço

Jardim Cidade de Florianópolis - Rua Ten-Cel. Dionísio Cardoso, próximo ao número 130

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Ipiranga - Marginal BR 101, próximo ao número 640

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Ipiranga - Rua Eliane Mota, próximo ao número 55

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Nossa Sra. do Rosário - Rua Menino Júlio César, próximo ao número 983
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço

Nossa Sra. do Rosário - Rua Menino Júlio César, próximo ao número 709

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Nossa Sra. do Rosário - Rua Menino Júlio César, próximo ao número 425

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Roçado - Rua Camilo Veríssimo da Silva, próximo ao número 767

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

São Luiz - Marginal BR 101, próximo ao número 637

Foto



Observações


Abrigo inadequado, sujo e pichado



Endereço

Roçado - Marginal BR 101, próximo ao número 4188

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Picadas do Sul - Rua Pedro Cota de Castro, próximo ao número 3661
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço
São Luiz - Marginal BR 101, próximo ao número 3355
Foto

Observações
Ausência de vidros traseiros e lateral




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Picadas do Sul - Rua Pedro Cota de Castro, próximo ao número 3223

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço
Praia Comprida - Rua João da Rosa, próximo ao número 73
Foto
Observações
Ausência de abrigo



Endereço

Centro Histórico - Rua José Lino Kretzer, próximo ao número 778

Foto



Observações

Levemente pichado



Endereço
Bela Vista - Avenida Osvaldo José do Amaral, próximo ao número 2225
Foto

Observações
Ausência de abrigo



Endereço
Bela Vista - Avenida Osvaldo José do Amaral, próximo ao número 1950
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Roçado - Rua Camilo Veríssimo da Silva, próximo ao número 767

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Jardim Cidade de Florianópolis - Marginal BR 101, próximo ao número 2161 (em frente a 101 veículos)

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Forquilha - Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, próximo ao número 184

Foto



Observações


Abrigo danificado e com ferrugem



Endereço

Forquilha - Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, próximo ao número 624

Foto



Observações

Abrigo enferrujado



Endereço

Potecas - Rua Kiliano Hames, próximo ao número 2800

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Potecas - Rua José Antônio Pereira, próximo ao número 2150

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Potecas - Rua José Antônio Pereira, próximo ao número 1762

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Potecas - Rua José Antônio Pereira, próximo ao número 1143
Foto

Observações
Abrigo inadequado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Potecas - Rua José Antônio Pereira, próximo ao número 876
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Kobrasol - Rua Koesa, próximo ao número 423

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Barreiros - Rua Gerônimo Thives, próximo 920

Foto



Observações

Abrigo começando a enferrujar



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Areias - Rua Santa Clara, próximo ao 654

Foto



Observações

Abrigo pichado



Endereço

Areias - Rua Adão Manoel da Silva, próximo ao número 197

Foto



Observações

Abrigo pichado



Endereço

Areias - Rua São Pedro, próximo ao número 909

Foto



Observações

Ausência de abrigo



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Areias - Rua São Pedro, próximo ao número 1042

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Areias - Rua São Pedro, próximo ao número 1143
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço
Areias - Rua São Pedro, próximo ao número 1383
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço

Areias - Rua da Independência, próximo ao número 1470

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua da Independência, próximo ao número 1170

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua da Independência, próximo ao número 972

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua da Independência, próximo ao número 417

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua Francisco Jacinto de Melo, próximo ao número 301

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Areias - Rua Francisco Jacinto de Melo, próximo ao número 1244

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua Francisco Jacinto de Melo, próximo ao número 1428

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua Francisco Jacinto de Melo, próximo ao número 1558

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Areias - Rua da Independência, próximo ao número 1807

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Areias - Rua da Independência, próximo ao número 1677
Foto

Observações
Ambiente começando a se deteriorar



Endereço
Areias - Rua Adão Manoel da Silva, próximo ao número 3
Foto
Observações
Abrigo pichado



Endereço

Ipiranga - Rua Emídio Francisco da Silva, próximo ao número 275

Foto



Observações


Abrigo pichado



Endereço

Jardim Cidade de Florianópolis - Rua Tenente-Coronel Dionísio Cardoso, próximo ao número 443

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Jardim Cidade de Florianópolis - Rua Padre Justino Cortegens, próximo ao número 545

Foto



Observações

Ambiente começando a se deteriorar



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço
Bela Vista - Rua Santa Catarina, próximo ao número 631
Foto

Observações
Ambiente começando a se deteriorar



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Bela Vista - Rua Santa Catarina, próximo ao número 681

Foto



Observações

Ausência de abrigo



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Bela Vista - Rua Santa Catarina, próximo ao número 511

Foto



Observações

Abrigo pichado



Endereço

Bela Vista - Rua São José, próximo ao número 160

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Bela Vista - Rua São José, próximo ao número 120

Foto



Observações

Ausência de abrigo




ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Endereço

Bela Vista - Avenida Brasil, próximo ao número 659

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço
Bela Vista - Avenida Brasil, próximo ao número 433
Foto

Observações
Ambiente começando a se deteriorar



Endereço
Bela Vista - Avenida Brasil, próximo ao número 277
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço
Jardim Cidade de Florianópolis - Rua das Papoulas, próximo ao número 52
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço

Jardim Cidade de Florianópolis - Rua Padre Justino Cortegens, próximo ao 268

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Ipiranga - Rua Arnaldo Pedro Meira, próximo ao número 43

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Ipiranga - Rua Otto Júlio Malina, próximo ao número 395

Foto



Observações


A princípio está em bom estado



Endereço

Ipiranga - Rua Paulino Júlio de Souza, próximo ao número 11

Foto



Observações

Ausência de abrigo



Endereço

Potecas - Rua Kiliano Hames, próximo ao número 678

Foto



Observações

A princípio está em bom estado



Endereço

Potecas - Rua Kiliano Hames, próximo ao número 2544

Foto



Observações

Abrigo sujo



Endereço
Potecas - Rua José Antônio Pereira, próximo ao número 2192
Foto

Observações
Ausência de proteção lateral



Endereço
Sertão do Maruim - Rua Vidal Vicente de Andrade, próximo ao número 1290
Foto

Observações
A princípio está em bom estado



Endereço

Kobrasol - Rua Adhemar da Silva, próximo ao número 120

Foto



Observações

Ausência de abrigo



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
GABINETE DO VEREADOR CRYSLAN



Cryslan

Vereador de São José

MEGA
FISCALIZAÇÃO